

2021年 6月 1日

# 新生コベルコリース株式会社 行

(ご契約者)

 住所 兵庫県神戸市中央区〇〇  
 株式会社××××

氏名 代表取締役 〇〇〇 △△ 印

(TEL 078-xxxx-x: )

(FAX 078-xxxx-x: )

## 保険事故報告 (破損)

契約書に基づき、当方が貴社と契約している物件に別記の通り事故が発生しましたので次の通り報告致します。

事故概要 (出来るだけ詳しくご記入願います。)

契約No.	600000000		契約日	2021年 5月 1日	
契約形態	リース		契約開始年月	2021年 5月 1日	
物件名	油圧ショベルSK135SRD-7 (建機の場合のみ…ア-メ-タ- : hr)				
型 式	SK135SRD-7	シリアルNo.	YY12345678		
事故発生日時	2021年 6月 1 日		午前	15時	15分頃
			午後	時	分頃
事故発生場所	〒 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通〇丁目〇番〇号 アパート解体現場				
当事者情報 (実際の使用者)	会社名	株式会社××××		電話番号	078-xxxx-xxxx
	業 種	解体業 (例: 一般土木業、解体業)		事故現場	<input type="checkbox"/> 土木現場 <input checked="" type="checkbox"/> 解体現場 <input type="checkbox"/> その他
	氏 名	〇〇〇 △△		契約者との関係	従業員
	資格証明書No.	123456		資格証明書添付	<input checked="" type="checkbox"/>
修理状況	入庫済 or 6月 2日入庫予定		修理予想額	2,000,000 円	
修理工場名	コベルコ建機日本 〇〇工場		連絡先	Tel	078-123-4567
				担当	〇〇 ××
事故発生状況及び原因等	6月1日15時頃、アパートの解体作業中、足場が崩れ左後方へ転落した。 本体後方及び左側面がコンクリート壁にぶつかり、本体左側面が変形。 衝撃によりオイルが漏れだした事から排気口から白煙を上げたため、 直ちにエンジンを切って稼働停止させた。 当日は晴れていたが、前日までの長雨の影響で地盤が緩んでいた事が、 足場が崩れた原因と推測する。  破損原因は具体的にご記載願います。				
今回の要因及び今後の対策	解体対象物と安全な距離を取って解体作業を行い、 作業現場周辺の安全に対する意識を周知徹底させる。				

※破損状況、損害額確認の為、保険会社の社員或いは鑑定人より連絡の上・お伺いすることもありますので、その際にご協力下さい。

(新生コベルコリース使用欄)

部店名	
担当者	

修理業者※ 1	
適格請求書発行事業者番号※ 2	T

※ 1 : 上記『修理工場名』と実際の修理業者が異なる場合には記載

※ 2 : 適格請求書発行事業者以外の場合はblank